

## ALGEMENE COMMANDO'S

Help	F1
Help: wanneer de tooltip geopend is	CTRL + F1
Recente modellenlijst openen	CTRL + O
Nieuw model maken	CTRL + N
Model opslaan	CTRL + S
Verwijderen	DEL
Eigenschappen openen	ALT+ENTER
Object verbergen	SHIFT + H
Undo	CTRL + Z
Redo	CTRL + Y
Interrupt	ESC
Herhaal laatste commando	ENTER
Contextuele werkbalk weergeven/verbergen	CTRL + K
Knop rechtstreekse wijziging in-/uitschakelen	D
Snel starten	CTRL + Q
Variabelen	CTRL + E
Applicaties- en componentendatabase	CTRL + F
Dialogvenster Sneltoetsen openen	CTRL + SHIFT + C

## RENDERINGOPTIES

Onderdelen draadvenster	CTRL + 1
Onderdelen draadvenster met schaduw	CTRL + 2
Grijswaarden onderdelen	CTRL + 3
Onderdelen gerenderd	CTRL + 4
Alleen geselecteerde onderdeel weergeven	CTRL + 5
Componenten draadvenster	SHIFT + 1
Componenten draadvenster met schaduw	SHIFT + 2
Grijswaarden componenten	SHIFT + 3
Gerenderde componenten	SHIFT + 4
Alleen geselecteerde component weergeven	SHIFT + 5
Referenties draadmodel	CTRL + SHIFT + 1
Referenties gearceerd draadmodel	CTRL + SHIFT + 2
Referenties grijswaarden	CTRL + SHIFT + 3
Referenties gerenderd	CTRL + SHIFT + 4
Alleen geselecteerde referentie weergeven	CTRL + SHIFT + 5

## OBJECTEN SELECTEREN

Roller Highlight in-/uitschakelen	H
Selectieknop Alles selecteren	F2
Selectieknop Onderdelen selecteren	F3
Selectieknop Staven selecteren	ALT + Q
Selectieknop Wapeningsgroepen selecteren	ALT + W
Selectieknop Enkele staven selecteren	ALT + E
Alles selecteren	CTRL + A
Vorige objecten selecteren	ALT + P
Merk selecteren	ALT + object
Aan selectie toevoegen	SHIFT
Selectie in-/uitschakelen	CTRL
Selectiefilters	CTRL + G

## SNAPPEN

Naar referentielijnen/-punten snappen	F4
Naar geometrielijnen/-punten snappen	F5
Naar dichtstbijzijnde punt snappen	F6

Snap vrij	F7
Orthogonaal in-/uitschakelen	O
Relatieve coördinaten invoeren	R
Absolute coördinaten invoeren	A
Globale coördinaten invoeren	G
Naar volgende positie snappen	TAB
Naar vorige positie snappen	SHIFT + TAB
X-, Y- of Z-coördinaten vergrendelen	X, Y of Z

## OBJECTEN KOPIËREN EN VERPLAATSEN

Kopiëren	CTRL + C
Verplaatsen	CTRL + M
Smart Select	S

## HET MODEL WEERGEVEN

De vensterlijst openen	CTRL + I
Tussen 3D-venster/2D-venster schakelen	CTRL + P
Schakelen tussen geopende vensters	CTRL + TAB
Venster bijwerken	CTRL + U
Zoom origineel	HOME
Zoom vorige	END
In- of uitzoomen	PG UP/PG DN
Zoom selectie	SHIFT + Spatiebalk
Roteren met muis	CTRL + R
Roteren met toetsenbord	CTRL + pijltoetsen SHIFT+pijltoetsen
Het vensterrotatiepunt instellen	V
Enmaal roteren	SHIFT + R
Continu roteren	SHIFT + T
Rotatie venster	F8
Verschuiven	P
Verschuiven met middelste muisknop	SHIFT + M
Naar rechts verplaatsen	Pijl naar rechts
Naar links verplaatsen	Pijl naar links
Omlaag verplaatsen	Pijl omlaag
Omhoog verplaatsen	Pijl omhoog
Vliegen (in Perspectief weergave)	SHIFT + F
Kijkvlak maken	SHIFT + X
Volledig scherm	F11

## HET MODEL CONTROLEREN

Informatie object	SHIFT + I
Afstand meten	F
Lijst maken	CTRL + B
Fasemanager openen	CTRL + H
AutoVerbindingen maken	CTRL + J

## ONDERDEELPOSITIONERING

Deze sneltoetsen werken voor zowel oorspronkelijke Tekla Structures onderdelen als voor rekenmodelonderdelen.	
Onderdeelpositie boven	ALT + pijl omhoog
Onderdeelpositie onder	ALT + pijl omlaag
Onderdeelpositie links	ALT + pijl naar links
Onderdeelpositie rechts	ALT + pijl naar rechts
Onderdeelrotatie 90 graden met de klok mee	ALT + Spatiebalk
Dit commando is niet beschikbaar voor rekenmodelonderdelen.	

## STAAF WEERGAVEOPTIES

Zichtbaarheid beenvlak	ALT + 1
Richtlijnzichtbaarheid	ALT + 2
Zichtbaarheid eigenschapaanpasser	ALT + 3
Zichtbaarheid splitser	ALT + 4
Zichtbaarheid einddetailaanpasser	ALT + 5
Zichtbaarheid staafmaatlijn	ALT + 6
Kleur van wapeningsgroepen	ALT + 7

## TEKENINGEN

Open de <b>Documentmanager</b> in het model	CTRL + L
Open de <b>Documentmanager</b> in de tekeningmodus	CTRL + O
Tekeningen afdrukken	SHIFT + P
Volgende tekening openen	CTRL + PG DN
Vorige tekening openen	CTRL + PG UP
Associativiteitssymbool	SHIFT + A
Kleurmodus voor volgende tekening instellen	B
Ghost outline	SHIFT + G
Orthogonale maatlijn toevoegen	G
Vrije maatlijn toevoegen	F
Maatlijnen verbergen	CTRL + D

## In de Documentmanager:

Gebruikersattributen openen	ALT + U
Toevoegen aan Tekeningendatabase	CTRL + M
Revisie bewerking openen	CTRL + R

## In de Tekeningendatabase:

Alles selecteren	CTRL + A
Tekeningen maken van alle onderdelen	ALT + A
Tekeningen maken van geselecteerde onderdelen	ALT + C

## USER COÖRDINATE SYSTEM (UCS)

Definieer Oorsprong coördinatensysteem	U
Het coördinatensysteem met 2 punten definiëren	SHIFT + U
Oriëntatie verwisselen	CTRL + T
Huidige resetten	CTRL + 1
Alles resetten	CTRL + 0

## SNELKOPPELINGEN TOEWIJZEN

U kunt aangepaste sneltoetsen aan elk commando, elke macro of component toewijzen.

Als u sneltoetsen wilt toewijzen, klikt u in het menu **Bestand** op **Instellingen > Sneltoetsen** om het dialogvenster **Sneltoetsen** te openen. Voor gedetailleerde instructies, drukt u op **F1** terwijl het dialogvenster geopend is.