

## ÁLTALÁNOS PARANCSONK

Súgó	F1
Súgó: ha az elemleírás meg van nyitva	CTRL + F1
Legutóbbi modellek listájának megnyitása	CTRL + O
Új modell létrehozása	CTRL + N
Modell mentése	CTRL + S
Törlés	DEL
Tulajdonságok megnyitása	ALT+ ENTER
Objektum elrejtése	SHIFT + H
Visszavonás	CTRL + Z
Mégis	CTRL + Y
Megszakítás	ESC
Utolsó parancs ismétlése	ENTER
Kontextuális eszköztár megjelenítése/elrejtése	CTRL + K
Közvetlen módosítás ki-/bekapcsolása	D
Gyorsindítás	CTRL + Q
További beállítások	CTRL + E
Alkalmazások és komponensek katalógus	CTRL + F
A Billentyűparancsok párbeszédpanel megnyitása	CTRL + SHIFT + C

## RENDERELÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Elemek drótvázal	CTRL + 1
Renderelt drótvázal elemek	CTRL + 2
Szűrkeárnyalatos elemek	CTRL + 3
Renderelt elemek	CTRL + 4
Csak a kiválasztott elemek megjelenítése	CTRL + 5
Komponensek - drótvázal nézet	SHIFT + 1
Árnyékolt drótvázal komponensek	SHIFT + 2
Komponensek - szűrkeárnyalatos	SHIFT + 3
Renderelt komponensek	SHIFT + 4
Csak a kiválasztott komponensek megjelenítése	SHIFT + 5
Drótvázal referenciák	CTRL+SHIFT+1
Árnyékolt drótvázal referenciák	CTRL+SHIFT+2
Szűrkeárnyalatos referenciák	CTRL+SHIFT+3
Árnyékolt referenciák	CTRL+SHIFT+4
Csak a kiválasztott referencia megjelenítése	CTRL+SHIFT+5

## OBJEKTUMOK KIJELÖLÉSE

Előválasztás be-/kikapcsolása	H
Minden választókapcsoló kiválasztása	F2
Elemek választókapcsolójának kiválasztása	F3
Vasbetétkészletek választókapcsolójának kiválasztása	ALT + Q
Vasbetétcsoportok választókapcsolójának kiválasztása	ALT + W
Egyedi vasbetétek választókapcsolójának kiválasztása	ALT + E
Összes kijelölése	CTRL + A
Előző objektumok kiválasztása	ALT + P
Gyártmány kiválasztása	ALT + objektum
Hozzáadás a kijelöléshez	SHIFT
Kijelölés váltása	CTRL
Kiválasztási szűrők	CTRL + G

## PONTFOGÁS

Pontfogás referenciavonalakra/-pontokra	F4
Pontfogás geometriai vonalakra/pontokra	F5

Pontfogás a legközelebbi pontokra	F6
Pontfogás bármilyen helyzetre	F7
Merőleges be-/kikapcsolása	O
Relatív koordináta bevitelle	R
Abszolút koordináta bevitelle	A
Globális koordináta bevitelle	G
Pontfogás a következő pozícióra	TAB
Pontfogás az előző pozícióra	SHIFT + TAB
X, Y vagy Z koordináták zárolása	X, Y vagy Z

## OBJEKTUMOK MÁSOLÁSA ÉS ELTOLÁSA

Másolás	CTRL + C
Eltolás	CTRL + M
Gyorsválasztás	S

## A MODELL MEGTEKINTÉSE

A nézetlista megnyitása	CTRL + I
Váltás 3D-nézet és síknézet között	CTRL + P
Váltás a megnyitott nézetek között	CTRL + TAB
Ablak frissítése	CTRL + U
Eredeti nagyítás	HOME
Előző nagyítás	END
Nagyítás/kicsinyítés	PG UP/PG DN
Kijelölt rész nagyítása	SHIFT+szóköz
Forgatás egérrel	CTRL + R
Forgatás billentyűzettel	CTRL + nyíl/billentyűk SHIFT + nyíl/billentyűk
Nézet forgatási pontjának beállítása	V
Forgatás egyszer	SHIFT + R
Folyamatos forgatás	SHIFT + T
Forgatás megtekintése	F8
Pásztázás	P
Pásztázás középső egérgombbal	SHIFT + M
Eltolás jobbra	jobbra mutató nyíl
Eltolás balra	balra mutató nyíl
Eltolás lefelé	lefelé mutató nyíl
Eltolás felfelé	felfelé mutató nyíl
Repülés (perspektívikus nézetben)	SHIFT + F
Modellvágósík létrehozása	SHIFT + X
Teljes képernyős nézet	F11

## A MODELL ELLENŐRZÉSE

Elemlekkérdezés	SHIFT + I
Távolság mérése	F
Jelentés készítése	CTRL + B
Fázisnyilvántartó megnyitása	CTRL + H
Automatikus kapcsolat létrehozása	CTRL + J

## ELEM HELYZETE

Ezek a billentyűparancsok a natív Tekla Structures-elemek és a statikai elemek esetében is működnek.	
Elem felülre helyezése	ALT + felfelé mutató nyíl
Elem alulra helyezése	ALT + lefelé mutató nyíl

Elem balra helyezése	ALT + balra mutató nyíl
Elem jobbra helyezése	ALT + jobbra mutató nyíl
Elem forgatása az óramutató járásával megegyező irányban 90 fokkal	ALT + szóköz

Vegegye figyelembe, hogy ez a parancs nem használható statikai elemekhez.

## VASBETÉT MEGJELENÍTÉSI BEÁLLÍTÁSAI

Lábírány láthatósága	ALT + 1
Irányvonal láthatósága	ALT + 2
Tulajdonságmódosító láthatósága	ALT + 3
Osztópillér láthatósága	ALT + 4
Végreszlet-módosító láthatósága	ALT + 5
Vasbetét méretének láthatósága	ALT + 6
Vasbetétcsoportok színezése	ALT + 7

## RAJZOK

A Dokumentumkezelő megnyitása a modellben	CTRL + L
A Dokumentumkezelő megnyitása rajzoldási módban	CTRL + O
Rajzok nyomtatása	SHIFT + P
Következő rajz megnyitása	CTRL + PG DN
Előző rajz megnyitása	CTRL + PG UP
Asszociatív szimbólum	SHIFT + A
Következő rajzi színmód beállítása	B
Rejtett kép	SHIFT + G
Ortogonalis méret hozzáadása	G
Szabad méret hozzáadása	F
Méreték elrejtése	CTRL + D

## A Dokumentumkezelőben:

Felhasználói attribútumok megnyitása	ALT + U
Hozzáadás a Mesterrajz-katalógushoz	CTRL + M
Revíziókezelés megnyitása	CTRL + R

## A Mesterrajz-katalógusban:

Összes kijelölése	CTRL + A
Rajzok létrehozása az összes elemhez	ALT + A
Rajzok létrehozása	ALT + C

## FELHASZNÁLÓI KOORDINÁTARENSZER (FKR)

Koordinátarendszer origójának megadása	U
Koordinátarendszer megadása két ponttal	SHIFT + U
Irányváltás	CTRL + T
Aktuális visszaállítás	CTRL + 1
Mindent visszaállít	CTRL + O

## GYORSBILLETYŰK HOZZÁRENDELÉSE

Bármelyik parancsához, makróhoz vagy komponenshez hozzárendelhető személyre szabott gyorsbillentyű.

Billentyűparancsok hozzárendeléséhez a **Fájl** menüben a **Beállítások > Billentyűparancsok** elemre kattintva nyissa meg a **Keyboard shortcuts** párbeszédpanelét. A részletes útmutatás megjelenítéséhez nyomja le az **F1** billentyűt, miközben meg van nyitva a párbeszédpanel.