

ÁLTALÁNOS PARANCSONOK

Súgó	F1
Súgó: ha meg van nyitva elemeírás	CTRL + F1
Legutóbbi modellek listájának megnyitása	CTRL + O
Új modell létrehozása	CTRL + N
Modell mentése	CTRL + S
Törlés	DEL
Tulajdonságok megnyitása	ALT+ENTER
Objektum elrejtése	SHIFT + H
Vissza	CTRL + Z
Újra	CTRL + Y
Megszakítás	ESC
Utolsó parancs ismétlése	ENTER
Kontextuális eszköztár megjelenítése/elrejtése	CTRL + K
Közvetlen módosítás ki-/bekapcsolása	D
Gyorsindítás	CTRL + Q
További lehetőségek	CTRL + E
Alkalmazások és komponensek katalógus	CTRL + F
A Billentyűparancsok párbeszédpanel megnyitása	CTRL + SHIFT + C

RENDELÉSI BEÁLLÍTÁSOK

Elemek drótvázal	CTRL + 1
Renderelt drótvázal elemek	CTRL + 2
Szűrkeárnyalatos elemek	CTRL + 3
Renderelt elemek	CTRL + 4
Csak a kiválasztott elemek megjelenítése	CTRL + 5
Komponensek - drótvázal nézet	SHIFT + 1
Komponensek - szűrkeárnyalatos	SHIFT + 3
Csak a kiválasztott komponensek megjelenítése	SHIFT + 5
Árnyékolt drótvázal komponensek	SHIFT + 2
Komponensek - renderelt	SHIFT + 4
Drótvázal referenciák	CTRL+SHIFT+1
Árnyékolt drótvázal referenciák	CTRL+SHIFT+2
Szűrkeárnyalatos referenciák	CTRL+SHIFT+3
Árnyékolt referenciák	CTRL+SHIFT+4
Csak a kiválasztott referencia megjelenítése	CTRL+SHIFT+5

OBJEKTUMOK KIJEJELŐSÉ

Előválasztás be-/kikapcsolása	H
Minden választókapcsoló kiválasztása	F2
Elemek választókapcsolójának kiválasztása	F3
Vasbetétkészletek választókapcsolójának kiválasztása	ALT + Q
Vasbetétcsoporthoz választókapcsolójának kiválasztása	ALT + W
Egyedi vasbetétek választókapcsolójának kiválasztása	ALT + E
Mindent kiválaszt	CTRL + A
Előző objektumok kiválasztása	ALT + P
Gyártmány kiválasztása	ALT + objektum
Hozzáadás a kijelöléshez	SHIFT
Kijelölés váltása	CTRL
Kiválasztási szűrők	CTRL + G

PONTFOGÁS

Referencia vonalak/pontok	F4
Geometriai vonalak/pontok	F5
Pontfogás a legközelebbi pontokra	F6

Pontfogás bármelyik pozícióra	F7
Merőleges be-/kikapcsolása	O
Relatív koordináta bevétele	R
Abszolút koordináta bevétele	A
Globális koordináta bevétele	G
Pontfogás a következő pozícióra	TAB
Pontfogás az előző pozícióra	SHIFT + TAB
X, Y vagy Z koordináták zárolása	X, Y vagy Z

OBJEKTUMOK MÁSOLÁSA ÉS EJTOLÁSA

Másolás	CTRL + C
Ejtolás	CTRL + M
Intelligens kiválasztás	S
Másolás a vágólapra (tulajdonságpanel)	SHIFT+C
Beillesztés a vágólapról (tulajdonságpanel)	SHIFT+V

A MODELL MEGTEKINTÉSE

A nézetlista megnyitása	CTRL + I
Váltás 3D-nézet és síknézet között	CTRL + P
Váltás a megnyitott nézetek között	CTRL + TAB
Ablak frissítése	CTRL + U
Eredeti nagyítás	HOME
Előző nagyítás	END
Nagyítás/kicsinyítés	PG UP/PG DN
Kijelölt rész nagyítása	SHIFT+szóköz
Forgatás egérrel	CTRL + R
Forgatás billentyűzettel	CTRL + nyílbillentyűk SHIFT + nyílbillentyűk
Nézet forgatási pontjának beállítása	V
Forgatás egyszer	SHIFT + R
Folyamatos forgatás	SHIFT + T
Forgatás megtekintése	F8
Pásztázás	P
Pásztázás középső gombbal	SHIFT + M
Ejtolás jobbra	jobbra mutató nyíl
Ejtolás balra	balra mutató nyíl
Ejtolás lefelé	lefelé mutató nyíl
Ejtolás felfelé	felfelé mutató nyíl
Repülés (perspektivikus nézetekben)	SHIFT + F
Modellvágósík létrehozása	SHIFT + X
Teljes képernyős nézet	F11

A MODELL ELLENŐRZÉSE

Elem lekérdezése	SHIFT + I
Távolság mérése	F
Jelentés készítése	CTRL + B
Fázisnyilvántartó megnyitása	CTRL + H
Automatikus kapcsolat létrehozása	CTRL + J

ELEM HELYZETE

Ezek a billentyűparancsok a natív Tekla Structures-elemek és a statikai elemek esetében is működnek.	
Elem helyzete fent	ALT + felfelé mutató nyíl
Elem helyzete lent	ALT + lefelé mutató nyíl
Elem helyzete balra	ALT + balra mutató nyíl

Elem helyzete jobbra	ALT + jobbra mutató nyíl
Elem forgatása az óramutató járásával megegyező irányban 90 fokkal	ALT + szóköz

Vegye figyelembe, hogy ez a parancs nem használható statikai elemekhez.

VASBETÉT MEGJELÉNITÉSI BEÁLLÍTÁSAI

Lábirány láthatósága	ALT + 1
Vezetővonal láthatósága	ALT + 2
Tulajdonságmódosító láthatósága	ALT + 3
Osztópillér láthatósága	ALT + 4
Végrészlet-módosító láthatósága	ALT + 5
Vasbetét méretének láthatósága	ALT + 6
Vasbetétcsoporthoz színe	ALT + 7

RAJZOK

A Dokumentumkezelő megnyitása a modellben	CTRL + L
A Dokumentumkezelő megnyitása rajzolási módban	CTRL + O
Rajzok nyomtatása	SHIFT + P
Következő rajz megnyitása	CTRL + PG DN
Előző rajz megnyitása	CTRL + PG UP
Asszociatív szimbólum	SHIFT + A
Következő rajzolászín üzemmódjának beállítása	B
Rejtett kép	SHIFT + G
Ortogonalis méret hozzáadása	G
Szabad méret hozzáadása	F
Méretek elrejtése	CTRL + D

A Dokumentumkezelőben:

Felhasználói attribútumok megnyitása	ALT + U
Hozzáadás a mesterrajz-katalógushoz	CTRL + M
Revíziókezelés megnyitása	CTRL + R

A mesterrajz-katalógusban:

Mindent kiválaszt	CTRL + A
Rajzok létrehozása az összes elemhez	ALT + A
Rajzok létrehozása	ALT + C

FELHASZNÁLÓI KOORDINÁTARENDSZER (FKR)

Koordinátarendszer origójának megadása	U
Koordinátarendszer megadása két ponttal	SHIFT + U
Tájolás váltása	CTRL + T
Aktuális visszaállítása	CTRL + 1
Mindent visszaállít	CTRL + 0

GYORSBILLYENTYŰK HOZZÁRENDELÉSE

Bármelyik parancshoz, makróhoz vagy komponenshez hozzárendelhető személyre szabott gyorsbillentyű.

Billentyűparancsok hozzárendeléséhez a **Fájl** menüben a **Beállítások > Billentyűparancsok** elemre kattintva nyissa meg a **Keyboard shortcuts** párbeszédpanel. A részletes útmutatás megjelenítéséhez nyomja le az **F1** billentyűt, miközben meg van nyitva a párbeszédpanel.