Tekla Structures

SKRÓTY KLAWIATUROWE

OGÓLNE

Pomoc	F1
Pomoc: gdy jest otwarta podpowiedź	CTRL + F1
Otwórz listę ostatnich modeli	CTRL + O
Utwórz nowy model	CTRL + N
Zapisz model	CTRL + S
Usuń	DEL
Otwórz właściwości	ALT + ENTER
Ukryj obiekt	SHIFT + H
Cofnij	CTRL + Z
Ponów	CTRL + Y
Przerwij	ESC
Powtórz ostatnie polecenie	ENTER
Pokaż/ukryj kontekstowy pasek narzędzi	CTRL + K
Włącz/wyłącz bezpośrednią zmianę	D
Szybkie uruchamianie	CTRL + Q
Opcje zaawansowane	CTRL + E
Katalog Aplikacje i komponenty	CTRL + F
Otwórz okno dialogowe Skróty klawiaturowe	CTRL + SHIFT + C

OPCJE RENDEROWANIA

Elementy - szkieletowy	CTRL + 1
Elementy - renderowany szkieletowy	CTRL + 2
Elementy - skala szarości	CTRL + 3
Elementy - renderowany	CTRL + 4
Pokaż tylko wybrany element	CTRL + 5
Komponenty - szkieletowy	SHIFT + 1
Komponenty - renderowany szkieletowy	SHIFT + 2
Komponenty - skala szarości	SHIFT + 3
Komponenty - renderowany	SHIFT + 4
Pokaż tylko wybrany komponent	SHIFT + 5

WYBIERANIE OBIEKTÓW

Włącz/wyłącz podświetlenie obiektów	H
Przełącznik wyboru Wybierz wszystko	F2
Przełącznik wyboru Wybierz elementy	F3
Przełącznik wyboru Wybierz zestawy prętów	ALT + Q
Przełącznik wyboru Wybierz grupy prętów	ALT + W
Przełącznik wyboru Wybierz pojedyncze pręty	ALT + E
Wybierz wszystkie obiekty	CTRL + A
Wybierz poprzednie obiekty	ALT + P
Wybierz zespół	ALT + obiekt
Dodaj do wyboru	SHIFT
Odwróć wybór	CTRL
Filtry wyboru	CTRL + G

PRZYCIĄGANIE

Przyciągaj do linii/punktów referencyjnych	F4
Przyciągaj do linii/punktów geometrycznych	F5
Przyciągaj do punktów bliskich	F6
Przyciągaj do dowolnej pozycji	F7
Włącz/wyłącz tryb Orto	O
Wprowadzanie współrzędnych względnych	R
Wprowadzanie współrzędnych bezwzględnych	A
Wprowadzanie współrzędnych globalnych	G
Przyciągaj do następnego punktu	TAB
Przyciągaj do poprzedniego punktu	SHIFT + TAB
Zablokuj współrzędne X, Y lub Z	X, Y lub Z

KOPIOWANIE I PRZESUWANIE OBIEKTÓW

Kopiuj	CTRL + C
Przesuń	CTRL + M
Inteligentny wybór	S

PRZEGLĄDANIE MODELU

Otwórz listę widoków	CTRL + I
Przełącz między widokiem 3D a widokiem płaskim	CTRL + P
Przełącz między otwartymi widokami	CTRL + TAB
Aktualizuj okno	CTRL + U
Zoom początkowy	HOME
Zoom poprzedni	END
Przybliż/oddal	PG UP/PG DN
Obróć za pomocą myszy	CTRL + R
Obróć za pomocą klawiatury	CTRL + klawisze strzałek
	SHIFT + klawisze strzałek
Ustaw punkt obrotu widoku	V
Obróć o 360 stopni	SHIFT + R
Obracaj w sposób ciągły	SHIFT + T
Obrót widoku	F8
Przeglądaj	P
Przeglądanie za pomocą środkowego przycisku myszy	SHIFT + M
Przesuń w prawo	Strzałka w prawo
Przesuń w lewo	Strzałka w lewo
Przesuń w dół	Strzałka w dół
Przesuń w górę	Strzałka w górę
Przelot (w widokach perspektywicznych)	SHIFT + F
Utwórz płaszczyznę tnącą	SHIFT + X
Pełny ekran	F11

SPRAWDZANIE MODELU

Zbadaj obiekt	SHIFT + I
Zmierz odległość	F
Utwórz raport	CTRL + B
Otwórz Menedżer faz	CTRL + H
Utwórz połączenia automatyczne	CTRL + J

UMIESZCZANIE ELEMENTÓW

Te skróty klawiaturowe działają zarówno w przypadku elementów natywnych Tekla Structures, jak i części analitycznych.

Pozycja elementu w górę	ALT + strzałka w górę
Pozycja elementu w dół	ALT + strzałka w dół
Pozycja elementu w lewo	ALT + strzałka w lewo
Pozycja elementu w prawo	ALT + strzałka w prawo
Obrót elementu o 90 stopni	ALT + spacja

Zauważ, że to polecenie jest niedostępne w przypadku części analitycznych.

OPCJE WYŚWIETLANIA ZBROJENIA

Wyświetl lica ramion	ALT + 1
Wyświetl linie prowadzące	ALT + 2
Wyświetl modyfikatory właściwości	ALT + 3
Wyświetl linie podziału	ALT + 4
Wyświetl modyfikatory detalu końcowego	ALT + 5
Wyświetl wymiary zbrojenia	ALT + 6
Koloruj grupy prętów	ALT + 7

RYSUNKI

Otwórz **Menedżera dokumentów** w modelu	CTRL + L
Otwórz **Menedżera dokumentów** w trybie rysunku	CTRL + O
Drukuj rysunki	SHIFT + P
Otwórz następny rysunek	CTRL + PG DN
Otwórz poprzedni rysunek	CTRL + PG UP
Symbol powiązania	SHIFT + A
Ustaw następny tryb koloru rysunku	B
Niewidoczny obrys	SHIFT + G
Dodaj wymiar ortogonalny	G
Dodaj wymiar dowolny	F
Ukryj wymiary	CTRL + D

Menedżer dokumentów:

Otwórz atrybuty użytkownika	ALT + U
Dodaj do Katalogu rysunków głównych	CTRL + M
Otwórz okno Obsługa rewizji	CTRL + R

Katalog rysunków głównych:

Wybierz wszystko	CTRL + A
Utwórz rysunki dla wszystkich elementów	ALT + A
Utwórz rysunki	ALT + C

UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH UŻYTKOWNIKA (LUW)

Ustaw początek układu współrzędnych	U
Ustaw układ współrzędnych za pomocą dwóch punktów	SHIFT + U
Zmień orientację	CTRL + T
Resetuj bieżący	CTRL + 1
Resetuj wszystko	CTRL + 0

PRZYPISYWANIE SKRÓTÓW

Do dowolnego polecenia, makra lub komponentu można przypisać skrót klawiaturowy.

Aby przypisać skróty klawiaturowe, w menu **Plik** kliknij **Ustawienia > Skróty klawiaturowe** w celu otwarcia okna dialogowego **Skróty klawiaturowe**. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, naciśnij klawisz **F1**, gdy okno dialogowe jest otwarte.

Trimble