

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОМАНДЫ

Справка	F1
Справка при открытой всплывающей подсказке	CTRL + F1
Открыть список последних моделей	CTRL + O
Создать новую модель	CTRL + N
Сохранить модель	CTRL + S
Удалить	DEL
Открыть свойства	ALT + BВОД
Скрыть объект	SHIFT + H
Отменить	CTRL + Z
Повторить	CTRL + Y
Прервать	ESC
Повторить последнюю команду	BВОД
Показать/скрыть контекстную панель инструментов	CTRL + K
Включить/выключить режим «Прямое изменение»	D
Быстрый запуск	CTRL + Q
Расширенные параметры	CTRL + E
Каталог «Приложения и компоненты»	CTRL + F
Открыть диалоговое окно «Сочетания клавиш»	CTRL + SHIFT + C

РЕЖИМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Детали - каркас	CTRL + 1
Детали - прозрачное представление	CTRL + 2
Детали - в оттенках серого	CTRL + 3
Детали - визуализированные	CTRL + 4
Показать только выбранную деталь	CTRL + 5
Компоненты - каркас	SHIFT + 1
Компоненты - прозрачное представление	SHIFT + 2
Компоненты - в оттенках серого	SHIFT + 3
Компоненты - визуализированные	SHIFT + 4
Показывать только выбранный компонент	SHIFT + 5

ВЫБОР ОБЪЕКТОВ

Включить/выключить выделение при наведении мыши	H
Переключатель «Выбрать все»	F2
Переключатель «Выбрать детали»	F3
Переключатель «Выбрать наборы арматуры»	ALT + Q
Переключатель «Выбрать группы арматуры»	ALT + W
Переключатель «Выбрать отдельные арматурные стержни»	ALT + E
Выбрать всё	CTRL + A
Команда «Выбрать предыдущие объекты»	ALT + P
Выбрать сборку	ALT + объект
Добавить в набор выбранных объектов	SHIFT
Переключить состояние выбрано/не выбрано	CTRL
Фильтры выбора	CTRL + G

ПРИВЯЗКА

Привязка к опорным линиям/точкам	F4
Привязка к линиям или точкам геометрии	F5
Привязка к ближайшим точкам	F6
Привязка к любому местоположению	F7
Включить/выключить ортогональный режим	O

Ввод относительных координат	R
Ввод абсолютных координат	A
Ввод глобальных координат	G
Привязка к следующему местоположению	TAB
Привязка к предыдущему местоположению	SHIFT + TAB
Зафиксировать координаты X, Y или Z	X, Y или Z

КОПИРОВАНИЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Копировать	CTRL + C
Переместить	CTRL + M
Интеллектуальный выбор	S

ПРОСМОТР МОДЕЛИ

Открыть список видов	CTRL + I
Переключиться между 3D и плоскостным видом	CTRL + P
Переключиться между открытыми видами	CTRL + TAB
Обновить окно	CTRL + U
Исходный масштаб	HOME
Предыдущий масштаб	END
Увеличить/уменьшить масштаб	PG UP/PG DN
Вращение с помощью мыши	CTRL + R
Вращение с клавиатуры	CTRL + клавиши со стрелками SHIFT + клавиши со стрелками

Задать точку вращения вида	V
Повернуть один раз	SHIFT + R
Вращать непрерывно	SHIFT + T
Вращение вида	F8
Панорамирование	P
Панорамирование средней кнопкой	SHIFT + M
Перемещение вправо	стрелка вправо
Перемещение влево	стрелка влево
Перемещение вниз	стрелка вниз
Перемещение вверх	стрелка вверх
Облет (на перспективных видах)	SHIFT + F
Создать плоскость отсечения	SHIFT + X
Полноэкранный режим	F11

ПРОВЕРКА МОДЕЛИ

Запросить объект	SHIFT + I
Измерить расстояние	F
Создать отчет	CTRL + B
Открыть Диспетчер стадий	CTRL + H
Создать АвтоСоединения	CTRL + J

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Эти сочетания клавиш работают как с оригинальными деталями Tekla Structures, так и с расчетными деталями.

Положение детали - вверх	ALT + стрелка вверх
Положение детали - вниз	ALT + стрелка вниз
Положение детали - влево	ALT + стрелка влево
Положение детали - вправо	ALT + стрелка вправо
Поворот детали по часовой стрелке на 90°	ALT + пробел

Обратите внимание, что эта команда недоступна для расчетных деталей.

РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ АРМАТУРЫ

Видимость граней участков	ALT + 1
Видимость направляющих	ALT + 2
Видимость модификаторов свойств	ALT + 3
Видимость разбиений	ALT + 4
Видимость модификаторов концевых узлов	ALT + 5
Видимость размеров арматуры	ALT + 6
Цветовые группы арматуры	ALT + 7

ЧЕРТЕЖИ

Открыть Диспетчер документов в модели	CTRL + L
Открыть Диспетчер документов на чертеже	CTRL + O
Печать чертежей	SHIFT + P
Открыть следующий чертеж	CTRL + PG DN
Открыть предыдущий чертеж	CTRL + PG UP
Ассоциативный символ	SHIFT + A
Выбрать следующий цветовой режим чертежа	B
Фантомный контур	SHIFT + G
Добавить ортогональный размер	G
Добавить произвольный размер	F
Скрыть размеры	CTRL + D

В Диспетчере документов:

Открыть пользовательские атрибуты	ALT + U
Добавить в каталог чертежей-прототипов	CTRL + M
Открыть диалоговое окно «Управление редакциями»	CTRL + R

В Каталоге чертежей-прототипов:

Выбрать всё	CTRL + A
Создать чертежи всех деталей	ALT + A
Создать чертежи	ALT + C

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ (ПСК)

Задать начало системы координат	U
Задать систему координат по двум точкам	SHIFT + U
Переключить ориентацию	CTRL + T
Сбросить текущую	CTRL + 1
Сбросить все	CTRL + 0

НАЗНАЧЕНИЕ СОЧЕТАНИЙ КЛАВИШ

Вы можете назначить собственные сочетания клавиш каждой команде, макросу или компоненту.

Для назначения сочетаний клавиш в меню **Файл** выберите **Настройки > Сочетания клавиш**, чтобы открыть диалоговое окно **Сочетания клавиш**. Для получения подробных инструкций нажмите клавишу **F1**, пока это диалоговое окно открыто.